

ヌメリが
排水口の奥まで
べっとり...

奥まで
洗うのが
大変...

気づいたら
生ゴミで
いっぱい...

できることなら、
触りたくない
排水口!!

そんなお悩み解決します!

キッチン排水トラップ交換サービス


POINT
1

浅型トラップに交換!
**ヌメリ付着箇所減少で
お手入れラクラク!**

浅型の排水トラップに交換するので、
お手入れが面倒なヌメリ付着箇所が減少
します。排水口の奥まで手を入れる必要
もなくなるので、毎日のお掃除もカンタン
になります!

深型排水トラップ

浅型排水トラップ



トラップ
丸ごと交換



POINT
2

ステンレス製で
**汚れが
つきにくい!**

トラップ上部はステンレス製で衛生的。
汚れが付きにくく、落としやすい仕様!



キッチン排水トラップ交換サービス

標準
料金

29,700円 (税込)

※取り替え工事費込み

オーバーフロー付シンク、
ポケット付シンク、食洗機
や乾燥機等の配管がある
場合は別途3,300円(税込)
を申し受けます。

交換作業は約30分

※設置環境により交換作業時間は異なります。

排水口の外径が**180mm**または**186mm**なら交換可能です!

〈この写真は原寸大です。実際にチラシを排水口に当ててご確認ください!〉

※楕円形状、変形タイプは取り替えできません

180mm

186mm

「キッチン是一直も キレイにしておきたい!」の声をカタチに!



防臭ワナが
なくなって汚れの
付着が減少

一般的な深型排水トラップで、汚れが
つきやすい部分と言えばニオイの発生
を防ぐための防臭ワナ。浅型排水トラ
ップならこのワナがなくなるので、取り外し
てヌメリを落とす手間もありません。



施工前

防臭ワナに付着するイヤなヌメリは、
落とすのも一苦労。



施工後

防臭ワナ自体がなくなるので、お手入れ
カンタン!

ステンレス製
だから
お手入れラクラク

お手入れできる部分がすべてステンレ
ス製なので、一般的な樹脂製の排水ト
ラップに比べて汚れが付着しにくく、つ
いた汚れもカンタンなお手入れで落と
せます。また、汚れやニオイの原因にな
りがちな樹脂製排水プレートや排水トラップ内部などのキズつきも、ステンレ
スなら大幅に減少。衛生的な状態でお使いいただけます。



排水プレート




ステンレスカゴ

【キッチン排水トラップ交換サービス】

- 取付け寸法 / 排水トラップフランジ外径180mmまたは186mm
- 材質 / ステンレス (SUS304), PP, ABS

浅型だから、ゴミ受けもグッと
コンパクトに。奥まで手を入れる
必要がないので溜まった生ゴミ
も処理しやすく、いつもキレイな
状態が保てます。



ご注意 | 特殊形状の排水トラップについて

追加料金が必要なタイプ

オーバーフロー付シンク、ポケット付シンク、食洗機や乾燥機等の配管が
ある場合は別途3,300円(税込)を申し受けます。



例) オーバーフロー付シンク、ポケット付シンク



例) 食洗機の配管

取り替えができないタイプ

- ディスポーザーが設置してある場合は、お取り替えができません。
- 排水口が楕円形状、変形タイプの場合はお取り替えできません。
- 配管が耐火処理されている場合は、交換できません。



例) ディスポーザー付



例) 楕円形状の排水口



例) 耐火処理された配管

● ご相談、お見積りは無料。お気軽にお電話ください。

ダスキンフランチャイズチェーン加盟店

※表示料金は、消費税率10%を含んだ総額表示です。

※消費税の円未満の端数処理により、表示価格と領収金額が異なる場合がございます。

※予告なしにサービスの仕様、料金を変更する場合がございます。

※サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場
を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。

※写真・イラストはイメージです。

※一部対応できない地域があります。



※お支払いは上記クレジットカードのご利用が可能です。
(一部対応できないお店・商品もあります。事前にご確認ください。)

お電話の際は、
チラシ番号を
お伝えください。

9008

株式会社 **ダスキン** 訪問グループ
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33

www.duskin.co.jp **0120-100100**

HRP190904